

Tamaño: 50*37*1,5cm

Peso: 290g

Voltaje mínimo logrado, 35°C

Voltaje Máximo logrado 44°C.

Potencia máxima 0.44amperios

Resistencias: R-2 158 OHMM

Recubrimientos: Densidad polietileno y de 1cms densidad 26. Cable de poder; 1.5ms calibre 18

INSTRUCCIONES DE USO

- Aplicarse el gel reductor reafirmante en el área a trabajar.
- Cubrir el área con papel osmótico o franela.
- Conectar a un toma corriente 110v AC actuar de 30 a 35 minutos.
- Una vez terminada la termoterapia se limpia bien el área tratada, se puede aplicar nuevamente una capa de gel caliente o reafirmante según el caso.
- Los accesorios Satori se pueden utilizar diariamente para mejores y más óptimos resultados.

CONTRAINDICACIONES

- No usar sobre heridas abiertas o úlceras.
- No aplicarlo cuando haya fiebre.
- No sobrepasar del tiempo sugerido por el fabricante o el profesional que los recomienda.
- Si está embarazada no usarlo en el abdomen anterior (vientre).
- En caso de tratamientos pos operatorios sólo se recomienda usarlo después de diez días de la cirugía, siempre y cuando no haya heridas abiertas.
- No se debe colocar directamente en la piel después de haber usado cosméticos que contengan alcohol.

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

- En caso de contacto con cosméticos o sudoración, limpieza con paños húmedos.
- No conectar a la corriente eléctrica solo.
- No doblarlo caliente, esperar un tiempo prudente que se enfríe totalmente.
- En caso de reutilizarlo continuamente dejarlo enfriar al menos 10 minutos entre pacientes.
- No conecte el accesorio antes de colocarlo en el área a trabajar.
- Asegúrese de que el voltaje al cual va a conectar el accesorio se de 110v AC.
- No deje el equipo conectado si no lo tiene puesto en su cuerpo.
- No deje el accesorio en su cuerpo mientras está durmiendo.
- No deje el equipo al acceso de niños.



BRAZO TÉRMICO

FICHA TÉCNICA N°0046

NOMBRE: Brazo térmico

Satori 
La Evolución de la Belleza

Producto elaborado para SUPRALAB S.A.S, Medellín - Colombia